

SEDE PRINCIPALE VIA S.ASPRENO N.2									
Voce	Immobile	Importo €	Causale	Occorrenza	% di impegno 2021	Risorse		Totale	
		2.347.000,00							
111010	Sede								
Descrizione									
Lavorio sistemazione intonaco delle facciate dellasede di Via S.Aspreno								1.450.000,00	1.450.000,00
Rifacimento manto di copertura previa rimozione, trasporto e smaltimento della schiuma poliuretanic esistente, realizzazione di passerelle di servizio e parapetti perimetrali, revisione e rifacimento impianto di scarico acque pluviali. Necessità di progetto per la definizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (realizzazione previa autorizzazione ex. Art. 2 comma 648 L. 244/2007)								254.000,00	254.000,00
campagna di conservazione e restauro sacello di sant'Aspreno in collaborazione con Istituto Superiore di Conservazione e Restauro (non si applicano i limiti di spesa, in quanto obbligatorio trattasi di intervento di conservazione e restauro previsto dal D. Lgs. 42/2004)								200.000,00	200.000,00
rifacimento impianto videosorveglianza esterno								30.000,00	30.000,00
Realizzazione di nuova guardiola in sostituzione di quella esistente, conforme allo stile in uso ed adeguata per il corretto svolgimento dell'attività di sorveglianza								10.000,00	10.000,00
Intervento di tecnico Philips per la diagnosi e l'indicazione delle soluzioni tecniche da adottare su impianto con tecnologia BUS								5.000,00	5.000,00
Rifacimento intonaci delle facciate esterne zona lucernario dal terzo piano fino al terrazzo di copertura. Necessità di progetto per la definizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali. (realizzazione previa autorizzazione ex. Art. 2 comma 648 L. 244/2007)								150.000,00	150.000,00
Smontaggio, sabbatura, trattamento protettivo del metallo, montaggio suobelisci								3.000,00	3.000,00
Sostituire n. 2 trasformatori raffreddati ad olio con altri in resina, sostituzione sezione MT, interruttore MT VOR con SF6, e circuiti ausiliari per adeguamento alla vigente normativa CEI EN e ammodernamento degli apparati di cabina. Necessità di progetto per la definizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali.								150.000,00	150.000,00
Messa in sicurezza dei balconi e ripristino dell'intonaco delle pareti balconi								5.000,00	5.000,00
Studio di fattibilità per l'installazione di impianto fotovoltaico da 50 Kw								10.000,00	10.000,00
Restauro fregi salone dellegrida								80.000,00	80.000,00
SEDE BORSA MERCI CORSO MERIDIONALE, 58									
Voce	Immobile	Importo €	Causale	Occorrenza	% di impegno 2021	Risorse		Totale	
						Lavori già appaltati	Lavori da appaltare		
111012	Borsa merci	€153.000,00							
Migliorare la distribuzione dell'aria nella zona sportelli, l'intervento comporta la realizzazione di: struttura di sostegno, canalina metallica o PVC termoisolata, rivestimento cartongesso, griglie di distribuzione ...								25.000,00	25.000,00
Realizzazione di una zona filtro avente caratteristiche dimensionali 500x300x270 cm, dotata di porte automatiche compatibili con la necessità di evacuazione rapida in caso di emergenza								15.000,00	15.000,00
Installazione di pareti ai fianchi delle due zone sportelli, con relative porte di accesso								7.000,00	7.000,00
Ripristino ed adeguamento dei locali servizi igienici al piano terrada destinarsi ai diversamente abilitati al piano interrato per il pubblico. Necessità di progetto per la definizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali.								18.000,00	18.000,00
Installazione di teli su cavi di acciaio e rifacimento dell'impianto di illuminazione della sala Blu								5.000,00	5.000,00
Progettazione ed installazione di impianto di videosorveglianza del perimetro e delle zone sensibili dell'edificio durante le ore notturne e la chiusura della sede. Necessità di progetto per la definizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali, nonché presentazione denuncia ad enti di vigilanza								40.000,00	40.000,00
Apportare modifiche all'impianto di trasformazione elettrica MT/BT ed all'impianto BT per consentire che durante il periodo estivo il trasformatore attivo vada fuori servizio per sovraccarico e conseguente interruzione dell'alimentazione elettrica degli impianti della sede. Necessità di progetto per la definizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali.								35.000,00	35.000,00
Impianto di illuminazione zona sportelli								8.000,00	8.000,00
SEDE PRESSO CENTRO DIREZIONALE									
Voce	Immobile	Importo €	Causale	Occorrenza	% di impegno 2021	Risorse		Totale	
111014	Centro Direzionale	€ 20.000,00							
Interventi per ottenimento Certificato Antincendio								20.000,00	20.000,00

